

WYCENA Nr: 40434/25

z dnia: 2025/03/18

Wykonawca wyceny : mgr inż. Franciszek Michał Dzik

Właściciel: Krakowskie Centrum Rehabilitacji i Ortopedii

Adres: Aleja Modrzewiowa 22, 30-224 Kraków

Zadanie: Określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [D] III-2025

Marka: OPEL

Rok produkcji: 2005

Model: Vivaro 1.9 CDTI E3 2.9t

Wersja: L2H1

Nr rejestracyjny: KR 2481V

Rodzaj pojazdu: Samochód osobowy*

VIN: W0LJ7BCB66V610906

Nr INFO-EKSPERT	028-02233
Data pierwszej rejestracji	2005/12/05
Data ważności badania technicznego	2025/04/11
Wskazanie drogomierza	246007 km
Okres eksploatacji pojazdu (05/12/05-25/03/18)	231 mies.
Opis rodzaju pojazdu	Przewóz osób niepełnosprawnych
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)	biały
Dop. masa całkow. / Ładowność	2900 kg / 1200 kg
Rodzaj nadwozia	kombi (uniwersalne) 4 drzwiowe 9 osobowe
Liczba osi / Rodzaj napędu / Skrzynia biegów	2 / przedni (4x2) / manualna
Rozstaw osi	3498 mm
Oznaczenie silnika	F9Q76
Jednostka napędowa	z zapłonem samoczynnym
Pojemność / Moc silnika	1870 ccm / 74kW (101KM)
Liczba cylindrów / Układ cylindrów	4 / rzędowy
Norma spalin	E3
Długość / Szerokość / Wysokość	5182 mm / 1904 mm / 1978 mm

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE (2005.10-2005.12)

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	ABS - system zapobiegający blokowaniu kół	10	Pasy bezpieczeństwa
2	Drzwi boczne prawe przesuwne przeszkłone	11	Poduszka powietrzna kierowcy
3	Drzwi tylne dwuskrzydłowe przeszkłone	12	Przeszklenie pojazdu
4	Fotel kierowcy z regulacją wysokości	13	Skrzynia biegów 6-stopniowa
5	Fotel pasażera podwójny	14	Światła z regulacją kąta pochylenia
6	Immobilizer	15	Światło dodatkowe STOP
7	Kolumna kierownicy regulowana	16	Wspomaganie układu kierowniczego
8	Obrotomierz	17	Wykładzina gumowa w przestrzeni pasażerskiej
9	Opony 205/65 R16	18	Zegar
L.p. Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego			
1	Radioodtwarzacz CAR 2002 + 2 głośniki		
	Radioodtwarzacz		
	Głośniki 2 szt.		

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	Wartość [PLN]
1	Pakiet Elektryczny poz.238,330,913 Szyby przednie regulowane elektrycznie Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie Zamek centralny zdalnie sterowany	329

OPISY DOTYCZĄCE POJAZDU

Pojazd zbadalem w Krakowie al. Modrzewiowa 22 - parking. Stwierdziłem następujące uszkodzenia:

1. Nadwozie pojazdu - liczne wgniecenia, otarcia i zarysowania powłoki lakierowej, liczne ogniska korozji
2. Wnętrze pojazdu - silnie zabrudzone
3. Przedni prawy błotnik - zagięty
4. Przedni zderzak - po naprawie wykonanej w sposób prowizoryczny
5. Tylny zderzak - trwale odkształcony
6. Ściana boczna lewa i prawa - zaawansowane ogniska korozji
7. Progi - ogniska korozji

KOREKTY

WARTOŚĆ BAZOWA BRUTTO (238 mies.) * 22 000 PLN

Wartość bazowa pojazdu określona na podstawie internetowych ofert sprzedaży.

KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE DODATKOWE 329 PLN

Wyposażenie pojazdu powoduje powiększenie wartości pojazdu, gdy jest wyposażeniem ponadstandardowym oraz jest sprawne, czyli zdolne do spełnienia swojej funkcji. Wielkość korekty wartości bazowej, związanej z wyposażeniem dodatkowym pojazdu została określona na podstawie udziału tego wyposażenia w wartości standardowo wyposażonego nowego pojazdu z uwzględnieniem amortyzacji pojazdu i zwiększonej amortyzacji jego wyposażenia.

KOREKTA ZA PRZEBIEG 3 435 PLN

Korekta uwzględnia wpływ przebiegu pojazdu na jego wartość. Wartość bazowa została określona dla przebiegu normatywnego 368 100 km. Zweryfikowany przebieg wycenianego pojazdu jest mniejszy od normatywnego o - 122 093 km. Powoduje to zastosowanie korekty wartości w wysokości 15,38%.

KOREKTY RÓŻNE - 14 169 PLN

W tym:	[%]	Wart. [PLN]
Stan utrzymania i dbałość o pojazd	-5,0	-1 288
Stan utrzymania i dbałość o pojazd mogą mieć wpływ na wartość rynkową pojazdu w przypadku, gdy stan wycenianego pojazdu istotnie odbiega od dobrego, odpowiedniego dla danego okresu eksploatacji i przebiegu. Stwierdzony ponadprzeciętnie dobry stan świadczący o wyjątkowej dbałości o pojazd może stanowić podstawę korekty dodatniej wartości, stan gorszy od typowego dobrego - podstawę do korekty ujemnej. W pojeździe stwierdzono: zabrudzenie tapicerki siedzeń nadwozia, zabrudzone wykładziny wnętrza nadwozia, liczne zarysowania powłoki lakierowej nadwozia, liczne wgniecenia poszycia lakierowanego nadwozia, ślady korozji na elementach poszycia nadwozia.		
Regionalna sytuacja rynkowa	-10,0	-2 576
Wartości rynkowe określonych marek i typów używanych pojazdów mogą kształtować się na odmiennym poziomie w różnych regionach Polski. Katalogi i bazy danych programów komputerowych zawierają uśrednione wartości rynkowe w skali całego kraju. Odbiegające od uśrednionych notowania rynkowe wycenianego pojazdu w rejonie jego użytkowania mogą stanowić podstawę do zastosowania korekty jego wartości. Wysokości stosowanych korekt wynikają z analizy przeprowadzonej w oparciu o regionalne zróżnicowanie rynkowych wartości poszczególnych marek i typów pojazdów. Pojazd z licznymi śladami zaniedbań, liczne ogniska korozji. W tym stanie pojazd będzie trudnosprzedawalny.		
Stan techniczny/naprawa uszkodzeń	-40,0	-10 305
Koszt naprawy określony szacunkowo w oparciu o części zamienne alternatywne oraz naprawę poza siecią autoryzowaną. W przypadku naprawy zakres oraz koszt może ulec zmianie. Koszt naprawy jest symulacją kosztów celem określenia rynkowej wartości pojazdu w stanie uszkodzonym.		

Wartość rynkowa brutto wyżej zidentyfikowanego pojazdu, określona na dzień wykonania opinii wynosi:

11600 PLN

(słownie: jedenaście tysięcy sześćset złotych)

w tym VAT (23,0%) 2169,11 PLN

Wartość określono na podstawie:

- notowań wartości rynkowych ustalonych przez wykonawcę opinii,
 - korekt mających wpływ na wartość pojazdu.
-

Wycenę sporządził:

..... pieczęć

Dnia r.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

do wyceny nr: 40434/25

z dnia: 2025/03/18

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [D] III-2025

Marka: OPEL


Rok produkcji: 2005


Model: Vivaro 1.9 CDTI E3 2.9t

Wersja: L2H1

Nr rejestracyjny: KR 2481V

Rodzaj pojazdu: Samochód osobowy*









ARKUSZ USTALENIA WARTOŚCI POJAZDU

do wyceny nr: 40434/25

z dnia: 2025/03/18

Wykonawca wyceny : mgr inż. Franciszek Michał Dzik

Właściciel: Krakowskie Centrum Rehabilitacji i Ortopedii

Adres: Aleja Modrzewiowa 22, 30-224 Kraków

Zadanie: Określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [D] III-2025

Marka: OPEL

Rok produkcji: 2005

Model: Vivaro 1.9 CDTI E3 2.9t

Wersja: L2H1

Nr rejestracyjny: KR 2481V

Rodzaj pojazdu: Samochód osobowy*

Nr IE: 028-02233

USTALENIE WARTOŚCI POJAZDU

Ostatnia cena nowego pojazdu: 99 500 PLN brutto na 12/2006

KATALOG WARTOŚCI BAZOWYCH (NETTO):

rok	mies.	wart. z katal. [PLN]	wart. zadana [PLN]	
2005	05		17886	
WARTOŚĆ BAZOWA BRUTTO (238 mies.) *				22 000 PLN

Wartość bazowa pojazdu określona na podstawie internetowych ofert sprzedaży.

Normatywny okres eksploatacji	238 mies.
DATA PIERWSZEJ REJESTRACJI (rok/mies/dn)	2005/12/05
Rzeczywisty okres eksploatacji	231 mies.

LISTA WYPOSAŻENIA:

Lista wyposażenia na podstawie informacji z bazy danych na okres: 2005.10-2005.12

WYPOSAŻENIE DODATKOWE:

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	wt	data zam.	wpa	[%]	Wsp.	Wart. [PLN]
1	Pakiet Elektryczny poz.238,330,913	0,25			1,81	0,82	329
	Szyby przednie regulowane elektrycznie						
	Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie						
	Zamek centralny zdalnie sterowany						
KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE DODATKOWE							329 PLN
KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE							329 PLN po korekcie: 22 329 PLN

Przebieg normatywny	368 100 km
Przebieg rzeczywisty odczytany	246 007 km
KOREKTA ZA PRZEBIEG	3 435 PLN po korekcie: 25 764 PLN

ZASTOSOWANE KOREKTY RÓŻNE:

Opis korekty	[%]	Wart. [PLN]
Stan utrzymania i dbałość o pojazd	-5,0	-1 288
Regionalna sytuacja rynkowa	-10,0	-2 576
Stan techniczny/naprawa uszkodzeń	-40,0	-10 305
KOREKTY RÓŻNE		- 14 169 PLN po korekcie: 11 595 PLN

WARTOŚĆ RYNKOWA BRUTTO PO ZAOKRĄGLENIU	11 600 PLN
--	------------

Wycenę sporządził:

..... pieczęć

Dnia r.